

✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
○	修理	△	締付	T	給油州	L	該当なし	/

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写 12 か月定期点検整備

自動車登録番号: 相模 830 あ 3187

型式: 2KG-FC2ABG
車台番号: FC2AB-133191

初度登録年月日: 2023年 04月 28日

点検(整備)時の総走行距離: 72,321

依頼者(使用者)の氏名又は名称: 株式会社 共生物流

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

受付年月日: 2024年 0月 23日

受付番号: 82-02350

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

<p>ステアリング装置</p> <p>✓ ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた</p> <p>✓ ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ</p> <p>✓ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み</p> <p>✓ ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷</p> <p>✓ ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷</p> <p>✓ ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた</p> <p>✓ ホイール・アライメント</p> <p>✓ パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷</p> <p>✓ ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ</p> <p>✓ ☆パワー・ステアリングのオイルの量</p> <p>✓ パワー・ステアリングの取付けの緩み</p> <p>ブレーキ装置</p> <p>✓ ブレーキ・ペダルの遊び</p> <p>✓ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間</p> <p>✓ ブレーキのきき具合</p> <p>✓ パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ (ホイール・パークの作動)</p> <p>✓ パーキング・ブレーキのきき具合</p> <p>✓ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</p> <p>✓ ブレーキ液の量</p> <p>✓ ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷</p> <p>✓ ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷</p> <p>✓ ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷</p> <p>✓ ブレーキ・チャンパのロッドのストローク</p> <p>✓ ブレーキ・チャンパの機能</p> <p>✓ ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能</p> <p>✓ ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり</p> <p>✓ ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能</p> <p>✓ ブレーキ・カムの摩耗</p> <p>✓ ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間</p> <p>✓ ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗</p> <p>✓ ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷</p> <p>✓ ブレーキのバック・プレートの状態</p> <p>✓ ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間</p> <p>✓ ☆ブレーキ・パッドの摩耗</p> <p>✓ ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷</p> <p>✓ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み</p> <p>✓ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間</p> <p>✓ センタ・ブレーキのライニングの摩耗</p> <p>✓ センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷</p> <p>✓ 二重安全ブレーキ機構の機能</p> <p>走行装置</p> <p>✓ ☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷</p> <p>✓ ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベアタイヤの空気圧</p> <p>✓ ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>✓ ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※</p> <p>✓ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>✓ ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた</p> <p>✓ リア・ホイール・ベアリングのがた</p>	<p>サスペンション</p> <p>✓ リーフ・スプリングの損傷</p> <p>✓ リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷</p> <p>✓ リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた</p> <p>✓ コイル・スプリングの損傷</p> <p>✓ コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた</p> <p>✓ コイル・サスペンション各部の損傷</p> <p>✓ エア・サスペンションのエア漏れ</p> <p>✓ ☆エア・サスペンションのペローズの損傷</p> <p>✓ ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷</p> <p>✓ エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能</p> <p>✓ ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ</p> <p>動力伝達装置</p> <p>✓ クラッチ・ペダルの遊び</p> <p>✓ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間</p> <p>✓ クラッチの作用/クラッチ液の量</p> <p>✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ</p> <p>✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量</p> <p>✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</p> <p>✓ ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷</p> <p>✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた</p> <p>✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のがた</p> <p>✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタベアリングのがた</p> <p>✓ ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量</p> <p>電気装置</p> <p>✓ ☆スターク・プラグの状態/点火時期</p> <p>✓ デイストリビュータのキャップの状態</p> <p>✓ バッテリーのターミナル部の緩み、腐食</p> <p>✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p>エンジン</p> <p>✓ 低速、加速の状態</p> <p>✓ 排気ガスの色/CO、HCの濃度</p> <p>✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷</p> <p>✓ シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態</p> <p>✓ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ</p> <p>✓ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ</p> <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置</p> <p>✓ メターリング・バルブの状態</p> <p>✓ プロパイ・ガス還元装置の配管の損傷</p> <p>✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷</p> <p>✓ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷</p> <p>✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能</p> <p>✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</p> <p>✓ 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能</p> <p>✓ 減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p>附属装置等</p> <p>✓ ホーン作用/ワイパの作用</p> <p>✓ ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用</p>	<p>✓ ハンドル・ロック装置の作用</p> <p>✓ ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食</p> <p>✓ ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食</p> <p>✓ マフラの機能/エア・タンクの凝水</p> <p>✓ エア・コンプレッサの機能</p> <p>✓ プレッシュャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能</p> <p>✓ 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷</p> <p>✓ スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※</p> <p>✓ スベアタイヤの取付状態 ※</p> <p>✓ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※</p> <p>✓ 連結装置のカブラの機能、損傷</p> <p>✓ 連結装置のピントル・フックの損傷</p> <p>✓ ◎シート・ベルトの損傷、作用</p> <p>✓ 開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態</p> <p>高圧ガスを燃料とする装置</p> <p>✓ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷</p> <p>✓ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷</p> <p>✓ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷</p> <p>車載式故障診断装置</p> <p>✓ OBD診断の結果</p>
--	--	---

その他の点検・整備項目

交換部品等

交換部品等	数量
ACバルブ X	1.0

メンテナンスに関するアドバイス

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪	左	8.0mm	右	8.0mm	前輪	左	2.0mm	右	2.0mm
	後	1.0mm		1.0mm		後	2.0mm		2.0mm
後輪	左	6.5mm	右	6.5mm	後輪	左	2.0mm	右	2.0mm
	後	6.5mm		6.5mm		後	2.0mm		2.0mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。
 ○印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名: 南関東日野自動車株式会社 厚木支店
 所在地: 伊勢原市歌川1丁目1番地の1
 電話番号: (0463) 94-4611
 認証番号: 第2-3098

車検満了日: 2025年 4月 21日

点検年月日: 2024年 4月 23日	次回点検年月日: 2024年 7月 日
整備完了年月日: 2024年 4月 23日	整備主任者の氏名: 飯田俊