

定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 い 1177	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流
型式 車台番号	2KG-FC2ABA FC2AB-128941		神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
初度登録年月日	2021年08月31日	受付年月日	2024年05月30日
点検(整備)時 の総走行距離	112,143	受付番号	81-83697

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置	■ サスペンション	■ ハンドル・ロック装置の作用
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた	リーフ・スプリングの損傷	☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食
ステアリング・ギヤ、ボックスのオイルの漏れ	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食
ステアリング・ギヤ、ボックスの取付けの緩み	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	マフラーの機能/エア・タンクの凝水
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	コイル・スプリングの損傷	エア・コンプレッサの機能
ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
☆☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	コイル・サスペンション各部の損傷	非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷
ホイール・アライメント	エア・サスペンションのエア漏れ	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	☆エア・サスペンションのペローズの損傷	スペアタイヤの取付状態
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
☆パワー・ステアリングのオイルの量	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	連結装置のカプラの機能、損傷
パワー・ステアリングの取付けの緩み	ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	連結装置のピントル・フックの損傷
■ ブレーキ装置	■ 動力伝達装置	◎シート・ベルトの損傷、作用
ブレーキ・ペダルの遊び	クラッチ・ペダルの遊び	開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	■ 高圧ガスを燃料とする装置
ブレーキのきき具合	クラッチの作用/クラッチ液の量	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
バーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)	☆トランスマッション、トランスファのオイルの漏れ	ガス・ポンベ取付部の緩み、損傷
バーキング・ブレーキのきき具合	☆トランスマッション、トランスファのオイルの量	ガス・ポンベ、ガス・ポンベ付商品の損傷
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	■ 車載式故障診断装置
ブレーキ液の量	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	OBD診断の結果
ブレーキ・マスター・シリンドラの機能、摩耗、損傷	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプロイント部のがた	
ブレーキ・ホイール・シリンドラの機能、摩耗、損傷	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた	
ブレーキ・チャンバーのロッドのストローク	☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	
ブレーキ・チャンバーの機能	■ 電気装置	
ブレーキ・バルブ、クイック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能	☆スパーク・プラグの状態/点火時期	
ブレーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり	ディストリビュータのキャップの状態	
ブレーキ・倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能	バッテリのターミナル部の緩み、腐食	
ブレーキ・カムの摩耗	電気配線の接続部の緩み、損傷	
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	■ エンジン	
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	低速、加速の状態	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	排気ガスの色/CO、HCの濃度	
ブレーキ・バック・ブレートの状態	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間	シリンドラ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
☆ブレーキ・パッドの摩耗	エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷	ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ	
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間	メターリング・バルブの状態	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗	プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能	チャコール・キャニスターの詰まり、損傷	
■ 走行装置	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧	二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	減速時排気ガス減少装置の機能	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	■ 附属装置等	
☆フロント・ホイール・ペアリングのがた	ホーンの作用/ワイパーの作用	
リア・ホイール・ペアリングのがた	ウインド・ウォッシャの作用/デフロスターの作用	

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。
 ◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左前	右前	前輪	左前	右前
後輪	左後	右後	後輪	左後	右後
mm	mm	mm	mm	mm	mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm

事業場名	南関東日野自動車株式会社 相模原支店
所在地	神奈川県相模原市南区当麻3590番地
認証番号	電話 042-777-6150 認証番号 第2-4757

点検年月日	次回点検年月日
2024年5月30日	年 月 日
整備完了年月日	整備主任者の氏名
2024年5月30日	伊村翠