点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	／

事業用自動車等・別表3

使用者用

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写　3　か月定期点検整備

自動車登録番号	横浜　830 あ 1181
型式	2RG-XZU712M
車台番号	XZU712-10634
初度登録年月日	2021 年 09 月 30 日
点検（整備）時の総走行距離	100,486

依頼者（使用者）の氏名又は名称	株式会社　共生物流 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１ 横浜ランドマークタワー
受付年月日	2023年 12月 14日
受付番号	71-51790

点検の結果及び整備の概要 3（ ） 12（ ＋ ）　☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置

結果	項目	結果
	ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた	
	ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ	
	ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み	
✓	☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷	
	ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷	
✓	☆ステアリング・ナックルの連結部のがた	
	ホイール・アライメント	
／	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷	
✓	☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ	
✓	☆パワー・ステアリングのオイルの量	
	パワー・ステアリングの取付けの緩み	

ブレーキ装置

結果	項目
✓	ブレーキ・ペダルの遊び
✓	ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
✓	ブレーキのきき具合
✓	パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ（ホイール・パークの作動）
✓	パーキング・ブレーキのきき具合
✓	ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
✓	ブレーキ液の量
	ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
	ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
	ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
／	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
	ブレーキ・チャンバの機能
	ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
	ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
	ブレーキ・カムの摩耗
／	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
／	☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
	ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
	ブレーキのバック・プレートの状態
✓	☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間
✓	☆ブレーキ・パッドの摩耗
	ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
✓	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
✓	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
	センタ・ブレーキのライニングの摩耗
	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
	二重安全ブレーキ機構の機能

走行装置

結果	項目	結果
✓	☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷	✓
✓	☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧	✓
✓	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※	
	リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷	
✓	☆フロント・ホイール・ベアリングのがた	
	リア・ホイール・ベアリングのがた	

サスペンション

結果	項目
✓	リーフ・スプリングの損傷
	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
	コイル・スプリングの損傷
	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた
	コイル・サスペンション各部の損傷
／	エア・サスペンションのエア漏れ
／	☆エア・サスペンションのベローズの損傷
／	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
✓	ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ

動力伝達装置

結果	項目	結果
／	クラッチ・ペダルの遊び	
／	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	
／	クラッチの作用／クラッチ液の量	／
✓	☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ	
✓	☆トランスミッション、トランスファのオイルの量	
✓	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた	
✓	☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	✓

電気装置

結果	項目	結果
／	☆スパーク・プラグの状態／点火時期	／
	ディストリビュータのキャップの状態	
✓	バッテリのターミナル部の緩み、腐食	
✓	電気配線の接続部の緩み、損傷	

エンジン

結果	項目	結果
✓	低速、加速の状態	
✓	排気ガスの色／CO、HCの濃度	／
C	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
✓	エンジン・オイルの漏れ／燃料漏れ	✓
✓	ファン・ベルトの緩み、損傷／冷却水の漏れ	

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

結果	項目	結果
	メターリング・バルブの状態	
	ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷	
	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能	
	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
	二次空気供給装置の機能／排気ガス再循環装置の機能	
	減速時排気ガス減少装置の機能	
	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	

附属装置等

結果	項目	結果
	ホーンの作用／ワイパの作用	
	ウインド・ウォッシャの作用／デフロスタの作用	
	ハンドル・ロック装置の作用	
✓	☆エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
✓	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食	
	マフラの機能／エア・タンクの凝水	／
	エア・コンプレッサの機能	
	プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能	
／	非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷	✓
／	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※	
／	スペアタイヤの取付状態 ※	
／	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※	
	連結装置のカプラの機能、損傷	
	連結装置のピントル・フックの損傷	
	◎シート・ベルトの損傷、作用	
	開扉発車防止装置の機能／シャシ各部の給油脂状態	L

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

結果	項目
／	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
	ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

車載式故障診断装置

結果	項目
	ＯＢＤ診断の結果

その他の点検・整備項目

交換部品等	数量
E/G オイル	0.5 ℓ

メンテナンスに関するアドバイス

「電子制御装置整備の概要」

- ☑ センサ（カメラ、レーダーその他）、ＥＣＵの脱着
- ☑ センサに取り付けられた車体前部、窓ガラスの脱着
- ☑ センサ（カメラ、レーダーその他）、ＥＣＵの機能調整

●タイヤの溝の深さ（1.6mm以上）

前輪	左	前 mm / 後 mm	右	前 mm / 後 mm	
後輪	左	前 mm / 後 mm	右	前 mm / 後 mm	

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前 mm / 後 mm	右	前 mm / 後 mm
後輪	左	前 mm / 後 mm	右	前 mm / 後 mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社　本牧整備センタ
所在地	神奈川県横浜市中区豊浦町４番１２ 電話　０４５－６２２－３９６４
認証番号	認証番号　第２－６２８７

車検満了日 R6 年 9 月 29 日

点検年月日 R5 年 12 月 14 日	次回点検年月日 R6 年 3 月 日
整備完了年月日 R5 年 12 月 14 日	整備主任者の氏名 奥山大輔