









# 1年定期点検用点検整備記録簿(特定整備記録簿写)






依頼者の氏名又は名称 株式会社 共生物流	車名及び型式 3BD-DA16T	自動車登録番号又は車両番号 大増 88011694
住所 横浜市西区みなとみらい2-2-1	原動機の型式 R06A	初度登録年又は初度検査年 R3.12
		車台番号 DA16T-640639







## 点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)  
(●印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(注)	L	該当なし	

エンジン・ルーム点検	
<b>■パワー・ステアリング</b> ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 	<b>■冷却装置</b> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルト 
<b>■点火装置</b> ☆●スパーク・プラグの状態 <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ディストリビュータのキャップの状態 <input checked="" type="checkbox"/> スパーク・プラグ 	<b>■室内点検</b> <b>■ブレーキ・ペダル</b> 遊び <input checked="" type="checkbox"/> 踏み込んだときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキの効き具合 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ペダル 
<b>■バッテリー</b> ターミナル部の緩み、腐食 <input checked="" type="checkbox"/> バッテリー 	<b>■パーキング・ブレーキレバー(ペダル)</b> 引きしる(踏みしる)・パーキング・ブレーキの効き具合 <input checked="" type="checkbox"/> パーキング・ブレーキ・レバー 
<b>■エンジン</b> 排気ガスの色 <input checked="" type="checkbox"/> CO、HCの濃度 <input checked="" type="checkbox"/> ☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> エア・クリーナー・エレメント 	<b>■クラッチ・ペダル</b> 遊び <input checked="" type="checkbox"/> 切れたときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> クラッチ・ペダル 

足廻り点検	
<b>■ブレーキ・ディスク、ドラム</b> ☆ディスクとパッドとのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ブレーキ・パッドの摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ドラムとライニングとのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> プレーキ・パッド  プレーキ・ライニング 	<b>■ホイール</b> ☆タイヤの空気圧 <input checked="" type="checkbox"/> ☆タイヤの亀裂、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> スペア・タイヤの空気圧 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ボルト・ナットの緩み <input checked="" type="checkbox"/> ■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ、マスター・シリンダの液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ホイール・シリンダの液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ディスク・キャリパの液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> マスター・シリンダ  ディスク・キャリパ  ホイール・シリンダ 

下廻り点検	
<b>■エンジンオイル</b> 漏れ <input checked="" type="checkbox"/> <b>■トランスミッション、トランスファ</b> ☆オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ☆オイルの量 <input checked="" type="checkbox"/> トランスミッション 	<b>■ブレーキ・ホース、パイプ</b> 漏れ、損傷、取付状態 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ホース 
<b>■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト</b> ☆連結部の緩み <input checked="" type="checkbox"/> プロペラ・シャフト  ドライブ・シャフト 	<b>■エグゾースト・パイプ、マフラ</b> ☆取付けの緩み、損傷、腐食 <input checked="" type="checkbox"/> ☆差込板の取付けの緩み、損傷、腐食 <input checked="" type="checkbox"/> エグゾースト・パイプ  マフラ 

車載式故障診断装置(OBD)点検	
OBDの診断の結果 <input checked="" type="checkbox"/>	
日常点検	
ブレーキ液の量 <input checked="" type="checkbox"/>	
バッテリー液の量 <input checked="" type="checkbox"/>	
冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/>	
エンジン・オイルの量 <input checked="" type="checkbox"/>	
エンジンのかかり具合、異音 <input checked="" type="checkbox"/>	
低速、加速の状態 <input checked="" type="checkbox"/>	
ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカー等の点灯・点滅具合、汚れ、異物 <input checked="" type="checkbox"/>	
ウインド・ウォッシュ液の量 <input checked="" type="checkbox"/>	
ウインド・ウォッシュ液の噴射状態 <input checked="" type="checkbox"/>	
ワイパの拭き取り状態 <input checked="" type="checkbox"/>	

その他の点検・整備項目等	
左フロントバルブ調整	

主な交換部品等	数量
エンジン・オイル	2.5 l
オイル・フィルタ	個
LLC (ロング・ライフ・クーラント)	l
ブレーキ・フルード	l
左フロントバルブ調整	1
メンテナンスに関するアドバイス	

●CO、HC濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 3.1 mm 右 3.0 mm
CO %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 1.9 mm 右 2.3 mm
HC ppm		前輪 左 9.4 mm 右 9.4 mm
		後輪 左 3.2 mm 右 3.7 mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号  
 有限会社 棚橋自動車整備工場  
 〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561  
 TEL (048) 757-7291 4 - 3327

点検の年月日	R6年3月15日
整備完了年月日	R6年3月15日
点検(整備)時の総走行距離	88,757 km
整備主任者の氏名	棚橋 貞哉

自家用乗用車等 別表第6

今回の定期点検は 年 月 日です。ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用