

定期点検整備記録簿(特定整備記録簿)写

3か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 い 8149	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 相模原営業所 神奈川県相模原市田名 5708-1
型式 車台番号	QKG-CYJ77B CYJ77B-7008385		
初度登録年月日	2018年 01月 31日	受付年月日	年 月 日 2023 09 20
点検(整備)時 の総走行距離	180,148	受付番号	81-72157

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置	サスペンション	ハンドル・ロック装置の作用
ハンドルの操作異常/ハンドルの遊び、がた ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのペローズの損傷 ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラーの機能/エア・タンクの凝水 エア・コンプレッサの機能 ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷 スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 スペアタイヤの取付状態 ※
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 パワー・ステアリングの取付けの緩み	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※ 連結装置のカプラの機能、損傷 連結装置のピントル・フックの損傷 ◎シート・ベルトの損傷、作用 開扉発車防止装置の機能/シャンク各部の給油脂状態	
ブレーキ装置	動力伝達装置	高圧ガスを燃料とする燃料装置等
ブレーキ・ペダルの遊び ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動) パーキング・ブレーキのきき具合 ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ液の量 ブレーキ・マスター・シリンドラの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンドラの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・チャンバのロッドのストローク ブレーキ・チャンバの機能 ブレーキ・バルブ、クリック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カムの摩耗 ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのバック・プレートの状態 ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 センタ・ブレーキのライニングの摩耗 センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 二重安全ブレーキ機構の機能	☆トランスマッシャン、トランスマッシャンのオイルの漏れ ☆トランスマッシャン、トランスマッシャンのオイルの量 ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ガス・ポンベ取付部の緩み、損傷 車載式故障診断装置 OBD診断の結果
電気装置	エンジン	その他の点検・整備項目
☆スパーク・プラグの状態/点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 バッテリのターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、損傷	低速、加速の状態 排気ガスの色/CO、HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 シリンドラ・ヘッド、マニホールド各部の綿付状態 エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ ぱい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メターリング・バルブの状態 プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 チャコール・キャニスターの詰まり、損傷 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能	
走行装置	附属装置等	交換部品等
☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペア・タイヤの空気圧 ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 ☆フロント・ホイール・ペアリングのがた リア・ホイール・ペアリングのがた	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 ホーンの作用/ワイパーの作用 ウインド・ウォッシャーの作用/デフロスターの作用	数量

☆印は3ヶ月2,000km以下の中走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。
◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

車検満了日 2023年 9月 20日

点検年月日 2023年 9月 20日	次回点検年月日 年 月 日
整備完了年月日 2023年 9月 20日	整備主任者の氏名 佐々木亮

事業場名 所在地 認証番号	南関東日野自動車株式会社 相模原支店 神奈川県相模原市南区当麻3590番地 電話 042-777-6150 認証番号 第2-4757
---------------------	---