

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写 3 か月定期点検整備

自動車登録番号 横浜 830 あ 8150
型式 QKG-CYJ77B
車台番号 CYJ77B-7008466
初度登録年月日 201年 02月 20日
点検(整備)時の総走行距離 250,947

依頼者(使用者)の氏名又は名称 株式会社 共生物流
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー

受付年月日 202年 1月 0日
受付番号 71-50911

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
ブレーキ装置
ブレーキ・ペダルの遊び
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗

サスペンション
リーフ・スプリングの損傷
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
☆エア・サスペンションのエア漏れ
☆エア・サスペンションのベローズの損傷
☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
電気装置
☆スパーク・プラグの状態/点火時期
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり
エンジン
低速、加速の状態
排気ガスの色/CO、HCの濃度
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

ハンドル・ロック装置の作用
☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
☆進熟版の取付けの緩み、損傷、腐食
マフラの機能/エア・タンクの凝水
エア・コンプレッサの機能
☆非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷
☆スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
☆スペアタイヤの取付状態
☆ツールボックスの取付部の緩み及び損傷

その他の点検・整備項目

Table with 2 columns: 交換部品等, 数量. Includes handwritten entry: エアフィル 50

メンテナンスに関するアドバイス

Table for tire tread and brake pad/lining thickness. Columns for front/rear left/right and measurements.

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 南関東日野自動車株式会社 本牧整備センター
所在地 神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
電話 045-622-3964
認証番号 第2-6287

車検満了日 6年 2月 19日
点検年月日 5年11月8日
次回点検年月日 6年2月 日
整備完了年月日 5年11月8日
整備主任者の氏名 黒須 潤