

交換	調整	A	清掃	C	省略	P
修理	締付	T	給油	L	該当なし	/

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写

3 か月定期点検整備

自動車登録番号	相模 830 い 1179
型式 車台番号	2RG-XZU712M XZU712-10609
初度登録年月日	2021年 08月 31日
点検(整備)時の総走行距離	123,509

依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
---------------------	--

受付年月日	2024年 03月 14日
受付番号	82-00698

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 () + () ☆印は走行距離によって省略できる項目

- ステアリング装置**
- ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
 - ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
 - ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
 - ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
 - ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷
 - ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
 - ホイール・アライメント
 - パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
 - ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ
 - ☆パワー・ステアリングのオイルの量
 - パワー・ステアリングの取付けの緩み
- ブレーキ装置**
- ブレーキ・ペダルの遊び
 - ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
 - ブレーキのきき具合
 - パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ (ホイール・パークの作動)
 - パーキング・ブレーキのきき具合
 - ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
 - ブレーキ液の量
 - ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷
 - ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
 - ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
 - ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
 - ブレーキ・チャンバの機能
 - ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能
 - ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり
 - ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
 - ブレーキ・カムの摩耗
 - ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
 - ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
 - ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
 - ブレーキのバック・プレートの状態
 - ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間
 - ☆ブレーキ・パッドの摩耗
 - ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
 - センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
 - センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
 - センタ・ブレーキのライニングの摩耗
 - センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
 - 二重安全ブレーキ機構の機能
- 走行装置**
- ☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷
 - ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペアタイヤの空気圧
 - ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
 - ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※
 - リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷
 - ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた
 - リア・ホイール・ベアリングのがた

- サスペンション**
- リーフ・スプリングの損傷
 - リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
 - リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
 - コイル・スプリングの損傷
 - コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた
 - コイル・サスペンション各部の損傷
 - エア・サスペンションのエア漏れ
 - ☆エア・サスペンションのベローズの損傷
 - ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
 - エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
 - ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ
- 動力伝達装置**
- クラッチ・ペダルの遊び
 - クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
 - クラッチの作用/クラッチ液の量
 - ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ
 - ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量
 - ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
 - ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷
 - プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた
 - プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のがた
 - プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンターベアリングのがた
 - ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量
- 電気装置**
- ☆スパーク・プラグの状態/点火時期
 - ディストリビュータのキャップの状態
 - バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
 - 電気配線の接続部の緩み、損傷
- エンジン**
- 低速、加速の状態
 - 排気ガスの色/CO、HCの濃度
 - ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
 - シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
 - エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ
 - ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ
- ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置**
- メーターリング・バルブの状態
 - ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
 - 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
 - チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
 - 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
 - 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
 - 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能
 - 減速時排気ガス減少装置の機能
 - 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 附属装置等**
- ホーン的作用/ワイパ的作用
 - ウインド・ウォッシャ的作用/デフロスタ的作用

- ハンドル・ロック装置の作用
 - ☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
 - ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食
 - マフラの機能/エア・タンクの凝水
 - エア・コンプレッサの機能
 - ブレッシュャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
 - 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷
 - スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※
 - スペアタイヤの取付状態 ※
 - ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※
 - 連結装置のカブラの機能、損傷
 - 連結装置のピントル・フックの損傷
 - ◎シート・ベルトの損傷、作用
 - 開扉安全防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態
- 高圧ガスを燃料とする装置**
- パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
 - ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷
 - ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷
- 車載式故障診断装置**
- OBD診断の結果

その他の点検・整備項目

ハブティリ補正 1.25
 ☆ハブティリ交換 根拠なし
 ドロリリ補正

交換部品等	数量

メンテナンスに関するアドバイス

ハブティリ=根拠なし
 早期の交換をお勧めします

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	前	mm	後	mm
後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後	左	前	mm
後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後	右	前	mm
後輪	左	前	mm	右	前	mm	後	mm	後	右	前	mm

印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。☆印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

車検満了日 2024年 8月 30日

事業場名 南関東日野自動車株式会社 厚木支店
 所在地 伊勢原市歌川1丁目1番地の1
 電話 (0463) 94-4611
 認証番号 第2-3098

点検年月日	2024年 3月 14日	次回点検年月日	2024年 6月 日
整備完了年月日	2024年 3月 14日	整備主任者の氏名	飯田 俊