

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写

3 か月定期点検整備

自動車 登録番号	相模 830 あ 2186	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流 海老名営業所 神奈川県海老名市杉久保北2-13-25
型 式 車 台 番 号	2RG-XZU712M XZU712-10639		
初度 登録年月日	2021年 09月 30日	受付年月日	2024年 03月 15日
点検(整備)時 の総走行距離	93,585	受付番号	82-00756

点検の結果及び整備の概要 3 (□) 12 (□+□) ☆印は走行距離に

$$3 \quad (\square) \quad 12 \quad (\square + \square)$$

☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置	ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた	サスペンション	ハンドル・ロック装置の作用
☆ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ		リーフ・スプリングの損傷	☆エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
☆ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み		リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷	☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷		リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた	マフラの機能／エア・タンクの凝水
ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷		コイル・スプリングの損傷	エア・コンプレッサの機能
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた		コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた	ブレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
ホイール・アライメント		コイル・サスペンション各部の損傷	非常口の扉の機能／フレーム、ボディーの緩み、損傷
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷		エア・サスペンションのエア漏れ	スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※
☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ		☆エア・サスペンションのペローズの損傷	ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※
☆一・ステアリングのオイルの量		☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷	連結装置のカブラの機能、損傷
パワー・ステアリングの取付けの緩み		エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能	連結装置のピントル・フックの損傷
ブレーキ装置		ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	◎シート・ベルトの損傷、作用
ブレーキ・ペダルの遊び		動力伝達装置	扉扉発車防止装置の機能／シャシ各部の給油脂状態
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間		クラッチ・ペダルの遊び	高圧ガスを燃料とする燃料装置等
ブレーキのきき具合		クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
パークリング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)		クラッチの作用／クラッチ液の量	ガス・ポンベ取付部の緩み、損傷
パークリング・ブレーキのきき具合		☆トランスマッision、トランスマッisionのオイルの漏れ	車載式故障診断装置
ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態		☆トランスマッision、トランスマッisionの量	OBD診断の結果
ブレーキ液の量		☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	
ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷		ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷		プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた	
ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷		プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた	
ブレーキ・チャンバのロッドのストローク		プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた	
ブレーキ・チャンバの機能		☆デフレンシャルのオイル漏れ／☆デフレンシャルのオイル量	
ブレーキ・バルブ、クイック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能		電気装置	
ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり		☆スパーク・プラグの状態／点火時期	
ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能		ディストリビュータのキャップの状態	
ブレーキ・カムの摩耗		バッテリのターミナル部の緩み、腐食	
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間		電気配線の接続部の緩み、損傷	
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗		エンジン	
ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷		低速、加速の状態	
ブレーキのバック・プレートの状態		排気ガスの色／CO、HCの濃度	
☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間		☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
☆ブレーキ・パッドの摩耗		シリンド・ヘッド、マニホールド各部の締付状態	
ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷		エンジン・オイルの漏れ／燃料漏れ	
センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み		ファン・ベルトの緩み、損傷／冷却水の漏れ	
センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間		ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
センタ・ブレーキのライニングの摩耗		メターリング・バルブの状態	
センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷		ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷	
二重安全ブレーキ機構の機能		燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷	
走行装置		チャコール・キャニスターの詰まり、損傷	
☆タイヤの空気圧／☆タイヤの亀裂、損傷		燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能	
☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗／スペアタイヤの空気圧		触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み		二次空気供給装置の機能／排気ガス再循環装置の機能	
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※		減速時排気ガス減少装置の機能	
リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷		一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	
☆フロント・ホイール・ペアリングのがた		附属装置等	
リア・ホイール・ペアリングのがた		ホーンの作用／ワイパーの作用	
		ウインド・ウォッシャの作用／デフロスターの作用	

印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。
印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社 厚木支店 伊勢原市歌川1丁目1番地の1 電話 (0463) 94-4611 認証番号 第2-3098	車検満了日 2024年9月29日
所在地		点検年月日 2024年3月15日
認証番号		次回点検年月日 2024年6月 日
		整備完了年月日 2024年3月15日
		整備主任者の氏名 飯田俊