

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写

3 か月定期点検整備

点検項目表: 点検良好/調整/清掃/省略/修理/締付/給油/該当なし

自動車登録番号: 横浜 830 あ 3188
型式: 2KG-FC2ABA
車台番号: FC2AB-134827
初度登録年月日: 2023年04月28日
点検(整備)時の総走行距離: 49,983

依頼者(使用者)の氏名又は名称: 株式会社 共生物流
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー

受付年月日: 2024年07月18日
受付番号: 71-56293

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

- ステアリング装置
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
ブレーキ装置
ブレーキ・ペダルの遊び
☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩擦
☆ブレーキ・パッドの摩擦

- サスペンション
リーフ・スプリングの損傷
☆エア・サスペンションのエア漏れ
☆エア・サスペンションのベローズの損傷
動力伝達装置
☆トランスミッション、トランスファのオイルの量
☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
電気装置
☆スパーク・プラグの状態/点火時期
エンジン
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
☆ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ
☆オイル・レベルの低下

- ハンドル・ロック装置の作用
☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
☆マフラの機能/エア・タンクの凝水
☆エア・コンプレッサの機能
☆ブレーキ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
☆スベアタイヤ取付装置の緩み、損傷
☆スベアタイヤの取付状態
☆ツールボックスの取付けの緩み及び損傷
☆高圧ガスを燃料とする装置
☆パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
☆ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷
☆ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷
☆車載式故障診断装置
OBD診断の結果

その他の点検・整備項目
交換部品等
数量

メンテナンスに関するアドバイス
●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車対象。◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名: 南関東日野自動車株式会社 本牧整備センタ
所在地: 神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
電話: 045-622-3964
認証番号: 第2-6287

車検満了日: 7年8月27日
点検年月日: 6年7月18日
次回点検年月日: 6年10月E
整備完了年月日: 6年7月18日
整備主任者の氏名: 榎須 3