

点検 良好	✓	交換	✗	調整	A	清掃	C	省略	P
特定 整備	○	修理	△	締付	T	給油油	L	該当なし	/

定期点検整備記録簿（特定整備記録簿）写

3か月定期点検整備

自動車 登録番号	横浜 830 魚 3190	依頼者(使用者) の氏名又は名称	株式会社 共生物流
型 式 車 台 番 号	2KG-FC2ABA FC2AB-134858	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー	
初度 登録年月日	2023年04月28日	受付年月日	2024年07月26日
点検(整備)時 の総走行距離	70,664	受付番号	71-56481

点検の結果及び整備の概要 [3] (□) [12] (□+□) ☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置	<input checked="" type="checkbox"/> ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた ☆ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ☆ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 パワー・ステアリングの取付けの緩み	<input checked="" type="checkbox"/> サスペンション リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、スプリング・ラケットの取付部の緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのペロースの損傷 ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> ハンドル・ロック装置の作用 ☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラーの機能/エア・タンクの凝水 エア・コンプレッサの機能 ブレーキ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷 スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※ スペアタイヤの取付状態 ※ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 連結装置のカプラの機能、損傷 連結装置のピントル・フックの損傷 シート・ベルトの損傷、作用 開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態 [L]
ブレーキ装置	<input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 パーキング・ブレーキ・レバーの引きしり(ホイール・パークの作動) パーキング・ブレーキのきき具合 ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ液の量 ブレーキ・マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・チャンバーのロッドのストローク ブレーキ・チャンバーの機能 ブレーキ・バルブ、クイック・リリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ倍力装置油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カムの摩耗 ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのパック・ブレートの状態 ☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 センタ・ブレーキのライニングの摩耗 センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 二重安全ブレーキ機構の機能	<input checked="" type="checkbox"/> 動力伝達装置 クラッチ・ペダルの遊び クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 クラッチの作用/クラッチ液の量 ☆トランスマッシュション、トランスマッシュションのオイルの漏れ ☆トランスマッシュション、トランスマッシュションのオイルの量 ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプローライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた ☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量	<input checked="" type="checkbox"/> 高圧ガスを燃料とする装置 パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ガス・ポンペ取付部の緩み、損傷 ガス・ポンペ、ガス・ポンペ付属品の損傷
走行装置	<input checked="" type="checkbox"/> エンジン 低速、加速の状態 排気ガスの色/CO, HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態 エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メターリング・バルブの状態 プローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 チャコール・キャニスターの詰まり、損傷 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 附属装置等 ホーンの作用/ワイパーの作用 ウインド・ウォッシャーの作用/デフロスターの作用	<input checked="" type="checkbox"/> その他の点検・整備項目 電気装置 ☆スパーク・プラグの状態/点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 バッテリのターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 車載式故障診断装置 OBD診断の結果
走行装置	☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペアタイヤの空気圧 ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※ リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷 ☆フロント・ホイール・ペアリングのがた リア・ホイール・ペアリングのがた	メンテナンスに関するアドバイス ●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	交換部品等 エンジンオイル (X) 数量 12L

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。

◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名	南関東日野自動車株式会社 本牧整備センター
所在地	神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
認証番号	電話 045-622-3964 認証番号 第2-6287

点検年月日 R6年7月26日	次回点検年月日 R6年10月 日
整備完了年月日 R6年7月26日	整備主任者の氏名 在室