

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写 3 か月定期点検整備

自動車登録番号	横浜 830 あ 3190
型式 車台番号	2KG-FC2ABA FC2AB-134858
初度登録年月日	2023年 04月 28日
点検(整備)時の総走行距離	84,714

依頼者(使用者)の氏名又は名称	株式会社 共生物流 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
-----------------	--

受付年月日	2024年 10月 23日
受付番号	71-58252

点検の結果及び整備の概要 3 () 12 (+) ☆印は走行距離によって省略できる項目

■ ステアリング装置

ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた

ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ

ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み

☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷

ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

☆ステアリング・ナックルの連結部のがた

ホイール・アライメント

パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷

☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ

☆パワー・ステアリングのオイルの量

パワー・ステアリングの取付けの緩み

■ ブレーキ装置

ブレーキ・ペダルの遊び

ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキのきき具合

パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ (ホイール・パークの作動)

パーキング・ブレーキのきき具合

ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

ブレーキ液の量

ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷

ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷

ブレーキ・ディスク・キャリバの機能、摩耗、損傷

ブレーキ・チャンパのロッドのストローク

ブレーキ・チャンパの機能

ブレーキバルブ、クイック・リリースバルブ、リレーバルブの機能

ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり

ブレーキ倍力装置油密、気密、チェックバルブ、リレーバルブの機能

ブレーキ・カムの摩耗

ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間

☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗

ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷

ブレーキのバック・プレートの状態

☆ブレーキ・ディスクとパッドのすき間

☆ブレーキ・パッドの摩耗

ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷

センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み

センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間

センタ・ブレーキのライニングの摩耗

センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷

二重安全ブレーキ機構の機能

■ 走行装置

☆タイヤの空気圧/☆タイヤの亀裂、損傷

☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スペアタイヤの空気圧

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 ※

リム、サイド・リンク、ホイール・ディスクの損傷

☆フロント・ホイール・ベアリングのがた

リア・ホイール・ベアリングのがた

■ サスペンション

リーフ・スプリングの損傷

リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷

リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた

コイル・スプリングの損傷

コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた

コイル・サスペンション各部の損傷

エア・サスペンションのエア漏れ

☆エア・サスペンションのペローズの損傷

☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷

エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能

ショック・アブソーバーの損傷、オイルの漏れ

■ 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び

クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間

クラッチの作用/クラッチ液の量

☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ

☆トランスミッション、トランスファのオイルの量

☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサルジョイント部のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタベアリングのがた

☆デファレンシャルのオイル漏れ/☆デファレンシャルのオイル量

■ 電気装置

☆スパーク・プラグの状態/点火時期

ディストリビュータのキャップの状態

バッテリーのターミナル部の緩み、腐食

電気配線の接続部の緩み、損傷

■ エンジン

低速、加速の状態

排気ガスの色/CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態

エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ

ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却水の漏れ

■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

メターリング・バルブの状態

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷

チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■ 附属装置等

ホーンの作用/ワイバの作用

ウインド・ウォッシャの作用/デフロスタの作用

ハンドル・ロック装置の作用

☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食

☆遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食

マフラの機能/エア・タンクの凝水

エア・コンプレッサの機能

ブレッシュ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能

非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷

スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ※

スペアタイヤの取付状態 ※

ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 ※

連結装置のカブラの機能、損傷

連結装置のピントル・フックの損傷

◎シート・ベルトの損傷、作用

開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態

■ 高圧ガスを燃料とする装置

パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷

ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷

■ 車載式故障診断装置

OBD診断の結果

その他の点検・整備項目

交換部品等	数量
EG 71V	2L

メンテナンスに関するアドバイス

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪	左	後	右	前輪	左	後	右
mm		mm		mm		mm	
mm		mm		mm		mm	
mm		mm		mm		mm	
mm		mm		mm		mm	

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。※印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車を対象。◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名 南関東日野自動車株式会社 本牧整備センタ
所在地 神奈川県横浜市中区豊浦町4番12
電話 045-622-3964
認証番号 第2-6287

点検年月日	6月23日	次回点検年月日	7月 日
整備完了年月日	6月23日	整備主任者の氏名	黒須 潤