

定期点検整備記録簿 (特定整備記録簿) 写

3 か月定期点検整備

自動車登録番号: 相模 830 あ 3187
型式: 2KG-FC2ABG
車台番号: FC2AB-133191
初度登録年月日: 2023年04月28日
点検(整備)時の総走行距離: 127,634

依頼者(使用者)の氏名又は名称: 株式会社 共生物流
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー

受付年月日: 2024年11月01日
受付番号: 82-10332

点検の結果及び整備の概要 3 ( ) 12 ( + ) ☆印は走行距離によって省略できる項目

ステアリング装置
ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
ブレーキ装置
ブレーキ・ペダルの遊び
ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
エンジン
低速、加速の状態
排気ガスの色/CO、HCの濃度
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり

サスペンション
リーフ・スプリングの損傷
リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
動力伝達装置
クラッチ・ペダルの遊び
クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
電気装置
☆スパーク・プラグの状態/点火時期
ディストリビュータのキャップの状態
エンジン
低速、加速の状態
排気ガスの色/CO、HCの濃度
☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

ハンドル・ロック装置の作用
☆エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
☆逆熱版の取付けの緩み、損傷、腐食
マフラの機能/エア・タンクの凝水
エア・コンプレッサの機能
プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
非常口の扉の機能/フレーム、ボディーの緩み、損傷
スベアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
スベアタイヤの取付状態
ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
連結装置のカブラの機能、損傷
連結装置のピントル・フックの損傷
◎シート・ベルトの損傷、作用
開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態
高圧ガスを燃料とする装置
パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷
ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷
車載式故障診断装置
OBD診断の結果

その他の点検・整備項目
7-ラ-A-WF-A1
EC重 1.28
交換部品等
バッテリー液 0.5L

メンテナンスに関するアドバイス
●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上) ●ブレーキパッド、ライニングの厚さ
前輪 左 前 mm 右 前 mm 後 mm 左 前 mm 右 前 mm 後 mm

☆印は3ヶ月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目を示します。☆印の項目は、車両重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。◎印はバス、タクシー、人の運送の用に供するレンタカー等が対象。OBDとは車載式故障診断装置を示します。この記録簿は1年間携行保存してください。

事業場名: 南関東日野自動車株式会社 厚木支店
所在地: 伊勢原市歌川1丁目1番地の1
電話: (0463) 94-4611
認証番号: 第2-3098

車検満了日: 2025年4月7日
点検年月日: 2024年11月1日
次回点検年月日: 2025年2月
整備完了年月日: 2024年11月1日
整備主任者の氏名: 神田 194