

# 1年定期点検用点検整備記録簿(特定整備記録簿写)

依頼者の氏名又は名称

株式会社 共生物流

車名及び型式

3BD-DA16T

自動車登録番号又は車両番号

埼880り1695

住所

神奈川県横浜市中区みなとみらい 2-2-1

原動機の型式

RO6A

初度登録年又は初度検査年

RJ.12

車台番号

DA16T-640708

## 点検の結果及び整備の概要


☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目  
●印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	

### エンジン・ルーム点検


#### ■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷



#### ■冷却装置


ファンベルトの緩み、損傷  
冷却水の漏れ



#### ■点火装置

☆●スパークプラグの状態

点火時期  
ディストリビュータのキャップの状態



### 室内点検

#### ■ブレーキペダル

遊び  
踏み込んだときの床板とのすき間



ブレーキの効き具合



#### ■パーキングブレーキレバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)  
パーキングブレーキの効き具合



#### ■クラッチペダル

遊び  
切れたときの床板とのすき間



### 足廻り点検

#### ■ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとのすき間




☆ブレーキパッドの摩耗



☆ドラムとライニングとのすき間



☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗



#### ■ホイール

☆タイヤの空気圧



☆タイヤの亀裂、損傷



☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗



スペアタイヤの空気圧



☆ボルト・ナットの緩み



■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ  
マスターシリンダの液漏れ  
ホイールシリンダの液漏れ  
ディスクキャリパの液漏れ



### 下廻り点検

#### ■エンジンオイル

漏れ




#### ■トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ



☆オイルの量



#### ■ブレーキホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態



#### ■エグゾーストパイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、腐食



☆連熱板の取付けの緩み、損傷、腐食



#### ●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

#### ●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

#### ●ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm
前輪	左	7.8	右	8.2
後輪	左	3.1	右	4.0

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

有限 棚橋自動車整備工場  
〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛561  
TEL (048) 757-7291 4-3327

点検の年月日	R6年12月22日
整備完了年月日	R6年12月22日
点検(整備)時の総走行距離	97702 km
整備主任者の氏名	棚橋 支成

※印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限る。

家用乗用車等 別表第6

今回の定期点検は 年 月です。ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

